

**Диагностический отчет CARVIZOR**

## Общие сведения об авто

док-т и № док-та		гос. номер	K060BT125
марка	Toyota	цвет	Белый
модель	Alphard	модель и № двиг.	
год выпуска	2005	пробег авто	165216 km
VIN (№ кузова)	ANH15-0030179	№ рамы (№ шасси)	

Дополнительные примечания (замены птс, замены агрегатов, дата постановки на учет, и т.д.)

ПТС оригинал, 2 хозяина. Ограничений на 27.07.2017 не имеется. Аукцион 4 балла, пробег скручен примерно на 30-35 тысяч.


**Осмотр колес**

Сторона		Марка		Размерность		Наличие запасного колеса			Год выпуска
						Износ	Сезон	След ремонта	
Передняя	Левая	Bridgestone	17	R	30%	лето	-	2012	
	Правая								
Задняя	Левая	Bridgestone	17	R	30%	лето	-	2012	
	Правая								

**Осмотр кузова**



Условные обозначения				без цифры	первая цифра	вторая цифра
Л	повреждение лака	Т	трещина			
Ц	Царапина краски	Э	отсутствие элемента	размер повреждения менее 1 см <sup>2</sup>	длина повреждения в см	ширина повреждения в см.
С	скол краски	P1	малозаметный ремонт			
К	коррозия	P2	среднезаметный ремонт			
В	вмятина	P3	сильнозаметный ремонт			

Трещина на левой ресничке, скол на переднем бампере, змят правый порог.



Перекрас бампера, мелкие сколы по кузову

## Осмотр салона



ОК	ОК	Г	Грязь
НО	Не ОК	К	Красилось
С	Скол	ПТ	Потертость
Ц	Царапина	НР	Не работает
В	Вмятина	КЛ	Отклеен
Р	Ржавчина	СС	Скол стекла
Л	Сломан	ПР	Прорван
Т	Трещина	ВН	В наличии
П	Порез	Ж	Прожжен
О	Отсутствует	Б	Разбит

Особые примечания
Небольшие потертости и загрязнения по салону.

## ПРОВЕРКА АВТО ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Проверка подкапотного пространства и ДВС			
Состояние масла ДВС	ОК	Химический анализ масла	
Наличие течей масла	-	Наличие охлаждающей жидкости в масле	НЕТ
Наличие течей ГУР	+	Наличие воды в масле	НЕТ
Состояние радиатора двигателя	ОК	Примечания по осмотру ДВС	
Состояние крепления фар	ОК	Замечаний по работе ДВС нет.	
Уровень охлаждающей жидкости	ОК		
Состояние ремня ГРМ	ОК		
Состояние воздушного фильтра	ОК		
Условные обозначения			
Ок	Показания в норме	+	Положительный показатель
		—	Отрицательный показатель

### Результаты осмотра автомобиля на подъёмнике

- Замят правый порог (см. на фото)
- Подтекает рулевая рейка
- Вспотел сальник привода, передний левый
- Крестовина карданного вала люфтит
- Внутренние пыльники приводов задние под замену

### Результаты проверки электрооборудования диагностическим сканером

- Ошибка иммобилайзера – в истории (см. фото)

### Результаты тест драйва

Без замечаний

### Комплектация автомобиля

Дополнительный примечания

Интерьер/экстерьер	Аудио и видео	Дополнительно	Дополнительно
Кожаный салон <input type="checkbox"/>	CD проигрыватель <input checked="" type="checkbox"/>	Сигнализация <input checked="" type="checkbox"/>	Навигация <input type="checkbox"/>
Велюровый салол <input checked="" type="checkbox"/>	DVD проигрыватель <input type="checkbox"/>	Иммобилайзер <input type="checkbox"/>	Люк <input checked="" type="checkbox"/>
Тканевый салон <input type="checkbox"/>	CD чейнджер <input type="checkbox"/>	Мех. защита КПП <input type="checkbox"/>	Ксенон <input type="checkbox"/>
Отделка под дерево <input checked="" type="checkbox"/>	Сабвуфер <input type="checkbox"/>	Кондиционер <input type="checkbox"/>	Противотуманки <input type="checkbox"/>
Литые диски <input checked="" type="checkbox"/>	TV <input checked="" type="checkbox"/>	Климат-контроль <input type="checkbox"/>	Релинги <input type="checkbox"/>
Домкрат/запаска <input checked="" type="checkbox"/>	Камера заднего вида <input checked="" type="checkbox"/>	Раздельный климат-контроль <input type="checkbox"/>	Мультируль <input checked="" type="checkbox"/>

### Итоговая оценка состояния автомобиля и рекомендация к покупке

Цена продаваемого автомобиля

920.000 руб

Сумма требуемых вложений (примерная)

От 20.000 руб

**РЕКОМЕНДУЕМ**

**НЕ РЕКОМЕНДУЕМ**

ВНИМАНИЕ! Результаты проверки и данные диагностики актуальны только на момент проверки. Компания Carvizor оказывает лишь информационные услуги рекомендательного характера о состоянии ТС и не несет ответственности за дальнейшее воздействие на ТС. Решение о покупке или отказе в покупке ТС принимает клиент самостоятельно.