

Диагностический отчет CARVIZOR

Общие сведения об авто

док-т и № док-та	ПТС 25 УХ 068321	гос. номер	Б/П
марка	TOYOTA	цвет	голубой
модель	AQUA	модель и № двиг.	1NZ-8022950
год выпуска	2016	пробег авто	47 120
VIN (№ кузова)	NHP10-6532735	№ рамы (№ шасси)	-----

Автомобиль ни разу не ставился на учет. На момент проверки запретов и ограничений нет. Привезен из Японии 26.10.2020 с аукционной оценкой 4СВ, с пробегом 47 098 км


Осмотр колес

Сторона		штамповки			Наличие запасного колеса			Есть
		Марка	Размерность		Остаток	Сезон	След ремонта	Год выпуска
Передняя	Левая	Dunlop	175/65	R15	7мм	лето	----	2020
	Правая	Dunlop	175/65	R15	7мм	лето	----	2020
Задняя	Левая	Dunlop	175/65	R15	7мм	лето	----	2020
	Правая	Dunlop	175/65	R15	7мм	лето	----	2020


Осмотр кузова

Условные обозначения				без цифры	первая цифра	вторая цифра
Л	повреждение лака	Т	трещина			
Ц	Царапина краски	Э	отсутствие элемента	размер повреждения менее 1 см ²	длина повреждения в см	ширина повреждения в см.
С	скол краски	P1	малозаметный ремонт			
К	коррозия	P2	среднезаметный ремонт			
В	вмятина	P3	сильнозаметный ремонт			

- Кузов и бампера в заводском окрасе
- Имеются очень незначительные сколы и царапины, характерные пробегу, есть вмятины на левом и правом задних крыльях



Осмотр салона



ОК	ОК	Г	Грязь
НО	Не ОК	К	Красилось
С	Скол	ПТ	Потертость
Ц	Царапина	НР	Не работает
В	Вмятина	КЛ	Отклеен
Р	Ржавчина	СС	Скол стекла
Л	Сломан	ПР	Прорван
Т	Трещина	ВН	В наличии
П	Порез	Ж	Прожжен
О	Отсутствует	Б	Разбит

Особые примечания

- 1) Вся салонная электроника в рабочем состоянии
- 2) По салону имеются очень незначительные потертости, характерные указанному пробегу

Проверка подкапотного пространства и ДВС

Состояние масла ДВС	заменить	Химический анализ масла	
Наличие течей масла	Нет	Наличие охлаждающей жидкости в масле	нет
Наличие течей ГУР	Нет	Наличие воды в масле	нет
Состояние радиатора двигателя	Ок	Примечания по осмотру ДВС	
Состояние крепления фар	ок	1)рекомендуется заменить масло двс и акпп 2)двигатель работает ровно 3)все датчики работают штатно	
Уровень охлаждающей жидкости	-50		
Состояние воздушного фильтра	заменить		
Условные обозначения			
Ок	Показания в норме	+	Положительный показатель
		—	Отрицательный показатель

Результаты осмотра автомобиля на подъёмнике

1) Без нареканий

Результаты проверки электрооборудования диагностическим сканером

- 1) Ошибок не обнаружено, вся электроника работает штатно
 2) Гибридная батарея в хорошем состоянии (разбег напряжения при 30% уровне заряда ВВБ не превышает 0.15В)

Результаты тест драйва

- 1) Замечаний нет
 2) привода в крайних положениях руля не хрустят

Комплектация автомобиля

Дополнительный примечания

Интерьер/экстерьер	Аудио и видео	Дополнительно	Дополнительно
Кожаный салон <input type="checkbox"/>	CD проигрыватель <input type="checkbox"/>	Сигнализация <input type="checkbox"/>	Навигация <input type="checkbox"/>
Велюровый салон <input type="checkbox"/>	DVD проигрыватель <input type="checkbox"/>	Иммобилайзер <input type="checkbox"/>	Люк <input type="checkbox"/>
Тканевый салон <input checked="" type="checkbox"/>	CD чейнджер <input type="checkbox"/>	Мех. защита КПП <input type="checkbox"/>	Ксенон <input type="checkbox"/>
Отделка под дерево <input type="checkbox"/>	Сабвуфер <input type="checkbox"/>	Кондиционер <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Противотуманки
Литые диски <input type="checkbox"/>	TV <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Климат-контроль	<input checked="" type="checkbox"/> Релинги
Домкрат/запаска <input type="checkbox"/>	Камера заднего вида <input type="checkbox"/>	Раздельный климат-контроль <input type="checkbox"/>	Мультируль <input type="checkbox"/>

Итоговая оценка состояния автомобиля и рекомендация к покупке

Цена продаваемого автомобиля

См. Объявление о продаже

Сумма требуемых вложений (примерная)

Порядка 5000 руб (замена масла)

РЕКОМЕНДУЕМ**НЕ РЕКОМЕНДУЕМ**


ВНИМАНИЕ! Результаты проверки и данные диагностики актуальны только на момент проверки. Компания Carvizor оказывает лишь информационные услуги рекомендательного характера о состоянии ТС и не несет ответственности за дальнейшее воздействие на ТС. Решение о покупке или отказе в покупке ТС принимает клиент самостоятельно.

出品番号	初度登録	車名	ドア形状	グレード	評価点
5055 初出品	H28年	アケア	ハコ	S	4
	9月	レンタ	1500cc ガソリン	型式 DAA-NHP10	外装 C 内装 B

走行	車検	登録番号	名変期限	セールスポイント	
47,098 km	年 月		月 日	★カロッツェリアナビ ★ETC ★TRC	
シフト	エアコン	外装色	乗車定員	最大積載量	
FAT	AAC	ミッド	5人	kg	
		カラー No.	輸入車	リサイクル預託金	
		8V7	系	9,130円	
後日発送部品				純正装備	
保証書				I7B PS PW	

注意事項欄			車台番号		
			NHP10-6532735		
			諸元		
長さ 399		幅 169	高さ 145		

検査員記入欄
コアサポート (ネジ) XX カーペットすれ 室内薄汚れ ホイールカバーA リヤ下廻りAU 外装小傷有り 室内内張傷小
事務局よりご案内
売切リスタート



A:キズ U:欠品 B:キズを伴う欠品 P:要塗装 W:補修跡 S:錆 C:腐食、穴 G:70℃以上52点キズ XX:交換済み X:要交換 欠:欠品 内・外装評価 5段階5段階順(A・B・C・D・E) 2